



Besichtigungsbericht Badegewässer

Gemäß der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg vom 06.02.2008

Badestelle: 16 - Motzener See / Motzen / Badestelle am Sportplatz

Adresse: 15749 Mittenwalde, OT Motzen, Mittenwalder Str.

Datum: 22.08.2011 **Uhrzeit:** 11:45 Uhr

Lufttemperatur: 22,0 °C **Wassertemperatur:** 22,3 °C

Sichttiefe: > 2,0 m **Wetterlage:** bewölkt

Besucherzahl zum Zeitpunkt der Probenentnahme: 20

Besichtigungsprüfung:

Algenwachstum: nein **Schaumbildung durch Tenside:** nein

Abfallbehälter: vorhanden ja **Bemerkungen:** keine

Toiletten: vorhanden ja **Bemerkungen:** keine

Beschilderung Hundeverbot: vorhanden ja

Allgemeine Ordnung und Sauberkeit: gut

Sonstige Hinweise: keine

Überwachungsrythmus: Das Gesundheitsamt überwacht diese Badestelle alle 4 Wochen.

Badewasserqualität: Das Baden ist derzeit ohne Einschränkungen möglich.