



## Besichtigungsbericht Badegewässer

Gemäß der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg vom 06.02.2008

**Badestelle:** 7 - Kiessee II / Bestensee / Fkk-Badestelle

**Adresse:** 15741 Bestensee, Karl-Liebknecht-Str.

**Datum:** 22.08.2011      **Uhrzeit:** 07:50 Uhr

**Lufttemperatur:** 21,7 °C      **Wassertemperatur:** 21,8 °C

**Sichttiefe:** > 2,0 m      **Wetterlage:** sonnig bis bewölkt

**Besucherzahl zum Zeitpunkt der Probenentnahme:** 2

### Besichtigungsprüfung:

**Algenwachstum:** ja- beginnend      **Schaumbildung durch Tenside:** nein

**Abfallbehälter:** vorhanden      ja      **Bemerkungen:** keine

**Toiletten:** vorhanden      ja      **Bemerkungen:** keine

**Beschilderung Hundeverbot:** vorhanden      ja

**Allgemeine Ordnung und Sauberkeit:** gut

**Sonstige Hinweise:** keine

**Überwachungsrythmus:** Das Gesundheitsamt überwacht diese Badestelle alle 4 Wochen.

**Badewasserqualität:** Das Baden ist derzeit ohne Einschränkungen möglich.