



Besichtigungsbericht Badegewässer

Gemäß der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg vom 06.02.2008

Badestelle: 16 - Motzener See / Motzen / Badestelle am Sportplatz

Adresse: 15749 Mittenwalde, OT Motzen, Mittenwalder Str.

Datum: 01.06.2026 **Uhrzeit:** 11:20 Uhr

Lufttemperatur: 17,8 °C **Wassertemperatur:** 21,8 °C

Sichttiefe: > 2,0 m **Wetterlage:** bewölkt

Besucherzahl zum Zeitpunkt der Probenentnahme: 0

Besichtigungsprüfung:

Algenwachstum: nein

Abfallbehälter **vorhanden:** ja
Bemerkungen: keine

Toiletten **vorhanden:** ja
Bemerkungen: keine

Allgemeine Ordnung und Sauberkeit: o.B.

Sonstige Hinweise: _____

Überwachungsrythmus: Das Gesundheitsamt überwacht diese Badestelle alle 4 Wochen.

Badewasserqualität: Das Baden ist derzeit ohne Einschränkungen möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass Hunde gemäß § 4 der Hundehalteverordnung des Landes Brandenburg auf gekennzeichneten Liegewiesen und Badestellen nicht mitgenommen werden dürfen.