



Besichtigungsbericht Badegewässer

Gemäß der Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer im Land Brandenburg vom 06.02.2008

Badestelle: 16 - Motzener See / Motzen / Badestelle am Sportplatz

Adresse: 15749 Mittenwalde, OT Motzen, Mittenwalder Str.

Datum:	<u>01.09.2025</u>	Uhrzeit:	<u>10:45 Uhr</u>
Lufttemperatur:	<u>25,0 °C</u>	Wassertemperatur:	<u>22,2 °C</u>
Sichttiefe:	<u>1,2 m</u>	Wetterlage:	<u>sonnig</u>

Besucherzahl zum Zeitpunkt der Probenentnahme: 0

Besichtigungsprüfung:

Algenwachstum:	<u>nein</u>
Abfallbehälter	vorhanden: <u>ja</u>
Bemerkungen:	<u>keine</u>
Toiletten	vorhanden: <u>ja</u>
Bemerkungen:	<u>keine</u>
Allgemeine Ordnung und Sauberkeit:	<u>o.B.</u>
Sonstige Hinweise:	<u></u>
Überwachungsrythmus:	<u>Das Gesundheitsamt überwacht diese Badestelle alle 4 Wochen.</u>
Badewasserqualität:	<u>Das Baden ist derzeit ohne Einschränkungen möglich.</u>

Es wird darauf hingewiesen, dass Hunde gemäß § 4 der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg auf gekennzeichneten Liegewiesen und Badestellen nicht mitgenommen werden dürfen.