

**AGROLAB Potsdam GmbH** Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam

Landkreis Dahme-Spreewald Gesundheitsamt  
 Schulweg 1b  
 15711 Königs Wusterhausen

Datum 06.05.2026  
 Kundennr. 10001298

## PRÜFBERICHT

Auftrag **194896** BGW0168 - Gräbendorf Hölzerner See  
 Analysennr. **500108** Oberflächenwasser  
 Rechnungsnehmer **10000945 g. Kinder- und Jugenderholung Dubrow-Dahmetal e.V. Geschäftsstelle**  
 Probeneingang **04.05.2026**  
 Probenahme **04.05.2026 10:00**  
 Probenehmer **Susan Fabian (4388)**  
 Badegäste im Wasser bei Probenahme **0**  
 Entnahmestelle **Badegewässer Landkreis Dahme-Spreewald**  
 Messpunkt **BGW0168 - Gräbendorf, Hölzerner See, Badestelle Erholungszentrum**  
 Straße **Weg zum Hölzernen See 2**  
 Ortsteil **Gräbendorf**  
 PLZ/Ort **Heidesee**  
 ID für Schnittstelle **12061184S03**

Einheit Ergebnis Best.-Gr. BbgBadV Methode

### Physikalisch-chemische Parameter

Sichttiefe (Secchischeibe) (vor Ort) *)	m	<b>1,1</b>	0,1		DIN EN ISO 7027-2 : 2019-06
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	<b>17,3</b>	0		DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert (vor Ort)		<b>8,6</b>	0		DIN EN ISO 10523 : 2012-04

### Probenahmebedingungen

Wetter am Entnahmetag (vor Ort)		<b>bewölkt</b>			keine Angabe
---------------------------------	--	----------------	--	--	--------------

### Sensorische Prüfungen

Färbung (vor Ort)		<b>farblos</b>			DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Trübung (vor Ort) *)		<b>fast klar</b>			visuell
Geruch (vor Ort)		<b>ohne</b>			DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

### Mikrobiologische Untersuchungen

Enterokokken	in 100ml	<b>&lt;15</b>	15	700	DIN EN ISO 7899-1 : 1999-07
Escherichia coli	in 100ml	<b>15</b>	15	1800	DIN EN ISO 9308-3 : 1999-07

### Sonstige Untersuchungsparameter

Lufttemperatur (vor Ort)	°C	<b>18,7</b>			DIN 38404-4 : 1976-12
--------------------------	----	-------------	--	--	-----------------------

Die Probenahme erfolgte gemäß: **DIN 38402-12 : 1985-06; DIN EN ISO 19458 : 2006-12**

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

# AGROLAB Potsdam GmbH

Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, Germany  
Tel.: +49 331 2775-125, Fax: +49 331 2775-122  
potsdam@agrolab.de www.agrolab.de



Datum 06.05.2026  
Kundennr. 10001298

## PRÜFBERICHT

Auftrag **194896** BGW0168 - Gräbendorf Hölzerner See  
Analysennr. **500108** Oberflächenwasser

Beginn der Prüfungen: 04.05.2026  
Ende der Prüfungen: 06.05.2026

*Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.*

**AGROLAB Potsdam GmbH Cindy Wesarg, Tel. 0331/2775211**  
**Serviceteam 1, E-Mail: serviceteam1.potsdam@agrolab.de**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

DOC-29-2705623-DE-P2

AG Potsdam  
HRB 33385  
Ust/VAT-Id-Nr.:  
DE815855423

Geschäftsführer  
Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl  
Jörg Müller

